

Nazwa  
kwalifikacji:

**Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych**

Oznaczenie  
kwalifikacji:

**M.42**

Numer zadania:

**01**

Kod arkusza: **M.42-01-01\_zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Zlecenie serwisowe - zapisane informacje i usługi:</b>
R.1.1	Marka: <b>Fiat</b>
R.1.2	Model: <b>Seicento</b>
R.1.3	Pojemność silnika: <b>1108 cm3</b>
R.1.4	Rok produkcji: <b>2006</b>
R.1.5	Przebieg: <b>159 996 km</b>
R.1.6	VIN: <b>ZFA18700001240102</b>
R.1.7	Dane właściciela: <b>Jan Kowalski ul. Polna 33 Ślesin 62-561</b>
R.1.8	Przebieg okresowy po przebiegu 159 996 km lub 160 000 km
R.1.9	Naprawa rozrusznika lub wymiana łożyska ślizgowego (tulejki) przemyślnego oraz zespołu zębniaka
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Czynności obsługowe – Formularz 1 - zapisane czynności obsługowe:</b>
*(mogą zapisane w innym brzmieniu)	
R.2.1	Wymiana oleju silnikowego
R.2.2	Wymiana filtra oleju
R.2.3	Sprawdzenie szczelności układu wydechowego
R.2.4	Kontrola grubości tarcz hamulcowych
R.2.5	Kontrola gęstości elektrolitu
R.2.6	Wymiana filtra powietrza
R.2.7	Sprawdzenie luzów zaworowych
R.2.8	Wymiana świec zapłonowych
R.2.9	Wymiana paska rozrządu (komplet)
R.2.10	Kontrola zamarzania płynu chłodzącego
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Czynności naprawcze – Formularz 2 - zapisane czynności naprawcze:</b>
*(mogą zapisane w innym brzmieniu)	
R.3.1	Demontaż (wymontowanie) rozrusznika z pojazdu
R.3.2	Demontaż wyłącznika elektromagnetycznego
R.3.3	Demontaż obudowy przedniej lub obudowy
R.3.4	Demontaż i montaż lub wymiana łożyska ślizgowego (tuleji)
R.3.5	Demontaż i montaż lub wymiana zespołu zębniaka
R.3.6	Montaż obudowy przedniej lub obudowy
R.3.7	Zamontować pozostałe wewnętrzne elementy rozrusznika (należy wymienić przynajmniej jeden element)
R.3.8	Montaż wyłącznika elektromagnetycznego
R.3.9	Kontrola poprawności montażu lub działania rozrusznika
R.3.10	Montaż rozrusznika w pojeździe
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Zestawienie kosztów zlecenia - zapisane koszty:</b>
R.4.1	Wykonanie czynności obsługowych - 2,2 rbh - <b>brutto 216,48 zł</b>
R.4.2	Wykonanie czynności naprawczych - 2,2 rbh - <b>brutto 216,48 zł</b>
R.4.3	Filtr oleju - <b>brutto 17,22 zł</b>
R.4.4	Filtr powietrza - <b>brutto 22,14 zł</b>
R.4.5	Świeca zapłonowa Champion RC10YCC - 4 szt. - <b>brutto 59,04 zł</b>
R.4.6	Napęd rozrządu silnika (pasek zębaty, napinacz) - 1 kpl. - <b>brutto 126,69 zł</b>
R.4.7	Tuleja łożyska rozrusznika - 1 szt. - <b>brutto 6,15 zł</b>
R.4.8	Zespół zębniaka rozrusznika - 1 kpl. - <b>brutto 36,90 zł</b>
R.4.9	Rabat w wysokości 5% - <b>40,42 zł</b> lub <b>41,76 zł</b> (Dopuszcza się różnicę 10 gr ze względu na przyjęte zaokrąglenia.) **
R.4.10	Łączna kwota do zapłaty - <b>768,06 zł</b> lub <b>793,41 zł</b> (Dopuszcza się różnicę 1zł ze względu na przyjęte zaokrąglenia.) **

\*Dopuszcza się użycie innych sformułowań pod warunkiem zgodności terminologicznej i technologicznej.

\*\*Dopuszcza się zakup płynów eksploatacyjnych jedynie w opakowaniach jednostkowych lub jedynie z opakowań zbiorczych.